
Защита 1.0523.00

Применяемость: *Daewoo Gentra 1.5M*, 2013-

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
|----------|--------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | Панель | 1.0523.00.6.003.571 | 1 | |
| 2 | Болт | M8x16 | 4 | |
| 3 | Болт | M10x25 | 4 | |
| 4 | Шайба | A8 | 4 | |
| 5 | Шайба | A10 | 4 | |
| 6 | Планка | СТП.8.006.022 | 2 | |
| 7 | Планка | СТП.8.006.024 | 2 | |
| 8 | Планка | СТП.6.006.016СБ. | 2 | |
| 9 | Крышка | 1.0523.00.8.016.060 | 1 | |



ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



puc.1

- 1. Завести планки 8 над отверстиями в балке радиатора и наживить болты 3, рис.1
- 2. Завести планки 6,7 над отверстиями в балке двигателя и наживить болты 2,3, рис.1.
- 3. Завести панель 1 пазами к установленным болтам, рис.2,3.
- 4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает картер двигателя, КПП, радиатор.